

ul. Klaudyny Potockiej 51/

60-211 Poznań

Wechta Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością Sp. J.

ul. Poznańska 41

62-400 Ślupca

### **WEZWANIE DO USUNIĘCIA WADY**

Wzywam do usunięcia wady instalacji ciepłej wody w budynku przy ulicy Klaudyny Potockiej 51 doprowadzającej wodę do mieszkania nr

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 120. 1. rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w instalacjach ciepłej wody na odcinkach przewodów o objętości powyżej  $3 \text{ dm}^3$  prowadzących do punktów czerpalnych powinieneś być zapewniony stały obieg wody.

Instalacja zaprojektowana i wykonana w ww. budynku nie spełnia przywołanego przepisu prawa. Odległość od miejsca w którym kończy się stały obieg ciepłej wody (szafka z licznikami na 6 piętrze klatki C) do punktów czerpalnych w mieszkaniu wynosi około 19 metrów bieżących. Wg projektu instalacji, który otrzymał od przedstawiciela firmy Wechta na przeważającym odcinku o którym mowa została zastosowana rura o parametrach  $25 \times 4,2$ . Obliczona matematycznie objętość projektowej instalacji wynosi około  $6 \text{ dm}^3$  a więc należało zastosować stały obieg wody, lub umiejscowić pion ze stałym obiegiem i liczniki bliżej punktów czerpalnych. Ponadto kontrola fragmentu instalacji w szatle z licznikami wykazała, że w rzeczywistości została zastosowana rura  $25 \times 2,5$  a więc o większej objętości niż projektowa, oraz o większych stratach ciepła).

W związku z powyższym wnoszę jak w petitum.

Z poważaniem

Wechta Sp. z o.o. Sp. J.  
(dawniej Wechta Sp. z o.o. SKA)  
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAN

2015 -04- 14 Δ

U Dr. 709/15  
LICZBA DZIENNIKA